


CR エウレカ～真の約束の地～ 役モノ止め方




※必ず電源を切った状態で作業を行ってください。故障の原因になります。




カバー

1. 最初に、ここのツメを押さえてカバーを開けます。




2. ●4ヶ所のコネクタを外して下さい。
○のコネクタは一旦コネクタを抜き、1本だけ配線を抜きます。

※1本だけ配線が抜きにくい場合は、○コネクタごと抜いても構いませんが、セル盤の電飾がすべて消えます。



3. コネクタの1番ピン（一番左の配線ピン）を抜きます。

写真のように、コネクタ内部から安全ピンや精密ドライバー等先の尖ったものを入れ、ツメを浮かせてピンを抜きます。



4. このような状態になっていればOK。コネクタを元通り差し込みます。